

Cronica Văii Jiului



Actualitate

Apa Serv se pregătește de iarnă

📅 15 noiembrie 2017 👤 cronicavj

Având în vedere temperaturile scăzute care se anunță, APA SERV VALEA JIULUI S.A. revine cu câteva recomandări privind protecția contoarelor și bransamentelor de alimentare cu apă împotriva înghețului.

Pregătirile de iarnă au început din timp și acum populația este avertizată să își protejeze bransamentele.

„Anul trecut ne-am confruntat cu probleme deosebite, din cauza temperaturilor scăzute din Valea Jiului și nu numai. Anul acesta, încă din timp, ne-am luat toate măsurile necesare și am identificat locurile în care există vulnerabilități ale sistemului de alimentare cu apă și le amintim și utilizatorilor că au obligația să își protejeze apometrele și bransamentele individuale”, a spus Florin Donisă, director tehnic SC Apa Serv.

Potrivit specialiștilor, în perioada rece utilizatorii au obligația de a lua măsuri pentru izolarea apometrului cu materiale termoizolante (polistiren, vată minerală) și asigurarea microclimatului pentru apometrele montate în scările de bloc (închidere uși, geamuri sau la nevoie înlocuirea acestora). În cazul apometrelor cu citire la distanță nu este necesar să se lase liber vizorul aparatelor pentru citirea consumului și pot fi acoperite integral cu materiale termoizolante. Pentru apometrele amplasate în subsoluri, recomandăm reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru a menține temperatura peste limita de îngheț a contoarelor.

Înghețarea contorului determină blocarea și deteriorarea și iar acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa apei. Protejarea contorului, precum și protejarea și verificarea instalației interioare, pe traseul de la contor până la consumator, este obligația utilizatorului. În cazul în care contorul sau instalațiile de apă se defectează din cauza înghețului, nefiind protejate corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora.

Diana Mitrache