

Echipele ApaServ Valea Jiului au acționat pentru îndepărtarea gheții, la captările de apă

De către **Carmen Cosman** - 15th ianuarie 2018



Pentru a nu exista probleme generate de îngheț, date fiind temperaturile foarte scăzute anunțate, reprezentanții Apa Serv Valea Jiului SA s-au mobilizat și au acționat în zonele unde ar fi putut apărea deficiențe.



Luni dimineață au fost inspectate captările de apă din Valea Jiului, iar echipele de intervenție au acționat acolo unde s-a impus. Una dintre acestea este captarea Izvorul, unde, la o temperatură de minus 12 grade, s-a intervenit pentru îndepărtarea gheții de la priza de apă.